

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลพลับพลา  
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลจากการสำรวจ และร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่การสำรวจ										
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑
น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร ที่ทำกาาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการสำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายพิภทร ชาล่วม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายพิภทร ชาล่วม)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕  
เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพลับพลา เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานะ โปรัมย์ณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

**ตำนานากุทอง**

(นายพีรภัทร ชาลุ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา (งานสิ่งแวดล้อม)  
ที่ รอ. ๘๕๐๐๑/๒๓๖๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา โดยงานสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการออกสำรวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่า น้ำเสียในชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลพลับพลาและนำไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านแหล่งน้ำ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ในการนี้งานสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ขอสรุปผลการสำรวจปัญหาด้านน้ำเน่า น้ำเสียในชุมชนตำบลพลับพลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพีรภัทร ชาลำม)  
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

(นางสาวพนภัทร วิระกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเรวัต รัตนวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจีระภรณ์ ปราบมนตรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**สำเนาถูกต้อง**

(นายพีรภัทร ชาลำม)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายมานะ โปร่งมณี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา



## การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับบ้านหลังเล็กของตัวเอง ก่อนปล่อยลงสู่ทุ่งนา เหตุผลก็คือ บริเวณที่น้ำไหลลงนั้นเป็นทุ่งนา ซึ่งพอถึงฤดูทำนาก็ทำนาตามปกติ แต่กลับได้ผลผลิตต่ำลง นาข้าวเสียไปเกือบ 1 งาน เพราะน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัด เต็มไปด้วยสารเคมีที่ใช้จากครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน ยาสระผม ครีม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ทำให้สภาพดินไม่เหมาะต่อการปลูกพืช



.และจากข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ก็พบว่า...ต้องคิดและออกแบบเองแล้วล่ะค่ะ เพราะต้นทุนสูงวิธีการซับซ้อนยุ่งยาก ไม่เหมาะสำหรับคนบ้านนอกอย่างเรา เพียงแต่กระบวนการทำระบบบำบัดน้ำเสียยังต้องพึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่



จำเป็นต้อง  
ก.คำม)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน





ฉาเนากดตอง  
นพทช.

(นายพีรภัทร ขาส่าม)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน